

Informação do produto das Luvas de sala limpa - Luvas de nitrilo PUREZERO HG3

Família do produto: Luvas brancas de nitrilo HALYARD* PUREZERO* SMOOTH HG3

Códigos de Produto: CLN3231XS, CLN3231SM, CLN3231MD, CLN3231LG, CLN3231XL

Teste de permeação EN 16523-1:2015			Teste de deterioração EN 374-4:2019
Químico	Duração do material (min.)	Nível de desempenho	Deterioração (%)
NaOH, 40%	>480	Classe 6	-29,3

AQL 1,0 Nível 2 GI

Fabricado na nossa Instalação SAFESKIN*

Baixo potencial de dermatite

Família do produto: Luvas brancas de nitrilo HALYARD* PUREZERO* HG3

Códigos de Produto: CLN3031XS, CLN3031SM, CLN3031MD, CLN3031LG, CLN3031XL

Teste de permeação EN 16523-1:2015			Teste de deterioração EN 374-4:2019
Químico	Duração do material (min.)	Nível de desempenho	Deterioração (%)
NaOH, 40%	>480	Classe 6	-12,1

AQL 1,0 Nível 2 GI

Fabricado na nossa Instalação SAFESKIN*

Baixo potencial de dermatite

Família do produto: Luvas azuis claras de nitrilo HALYARD* PUREZERO* HG3

Códigos de Produto: CLN9031XS, CLN9031SM, CLN9031MD, CLN9031LG, CLN9031XL

Teste de permeação EN 16523-1:2015			Teste de deterioração EN 374-4:2019
Químico	Duração do material (min.)	Nível de desempenho	Deterioração (%)
NaOH, 40%	>480	Classe 6	-15,3

AQL 1,0 Nível 2 GI

Fabricado na nossa Instalação SAFESKIN*

Baixo potencial de dermatite

Família do produto: Luvas brancas estéreis de nitrilo HALYARD* PUREZERO* HG3

Códigos de Produto: CLN323260, CLN323265, CLN323270, CLN323275, CLN323280, CLN323285, CLN323290, CLN323210

Teste de permeação EN 16523-1:2015			Teste de deterioração EN 374-4:2019
Químico	Duração do material (min.)	Nível de desempenho	Deterioração (%)
NaOH, 40%	>480	Classe 6	-2,1

AQL 1,0 Nível 2 GI

Fabricado na nossa Instalação SAFESKIN*

Baixo potencial de dermatite

Família do produto: Luvas azuis claras estéreis de nitrilo HALYARD* PUREZERO* HG3

Códigos de Produto: CLN923260, CLN923265, CLN923270, CLN923275, CLN923280, CLN923285, CLN923290, CLN923210

Teste de permeação EN 16523-1:2015			Teste de deterioração EN 374-4:2019
Químico	Duração do material (min.)	Nível de desempenho	Deterioração (%)
NaOH, 40%	>480	Classe 6	-69,1

AQL 1,0 Nível 2 GI

Fabricado na nossa Instalação SAFESKIN*

Baixo potencial de dermatite

*Marca registada ou marca comercial da O&M Halyard ou respetivas afiliadas. ©2021. Todos os direitos reservados.